

Misurazione della lunghezza del connettore

01.

Inizia il metro a nastro all'interno del manicotto, appena sotto la fascia.

02.

Tieni il connettore in modo che sia dritto e nella sua forma naturale. Non c'è bisogno di tirare o stringere il connettore. Tieni il metro a nastro lungo la lunghezza per misurare.

03.

Concludi il metro a nastro all'interno del manicotto, appena sotto la fascia. In questo caso, il connettore è lungo 800 mm.



TOLLERANZE

Tutti i connettori sono tagliati e saldati individualmente per garantire la qualità. Possono esserci delle leggere variazioni di lunghezza entro le tolleranze indicate di seguito:

Lunghezza: da 80 mm a 250 mm, tolleranza: da -0 mm a +5 mm

Lunghezza: da 300 mm a 800 mm, tolleranza: da -0 mm a +10 mm

Lunghezza: oltre 800 mm, tolleranza: da -0 mm a +20 mm